

仕様書

温帯果樹育苗ガラス室修繕は、以下の仕様を満たすものとする。

1. 修繕箇所

農業研究センター名護支所内 温帯果樹育苗ガラス室

2. 目的

台風被害によりP.Oフィルムの破れ、部材の腐食等により雨漏りが発生し、試験に支障をきたしている。

3. 修繕等内容

1) 温帯果樹育苗ガラス室 1棟（図2、3参照）

- (1) 屋根両面の硬質フィルムおよびネットを撤去し、張り替えること。
- (2) P.Oフィルム(透明:標準タイプ)の厚さは0.15mmとする。
- (3) 側面ビニペットを交換し、ネットを張り替えること。
- (4) 修繕により発生した廃材は適正に処分すること。



図2.修繕箇所(赤枠部)



図3.ビニペットの腐食、ネットの破損

4. 修繕等期限

令和9年2月26日

5. その他

- (1) 修繕等箇所の現場確認を希望するものは、事前に連絡すること。
- (2) 契約金額には、上記3に関する金額をすべて含むこと。
- (3) 修繕の際の廃棄物は、業者で処理すること。
- (4) 修繕業者は担当者の立ち会いのもと、その指示に従うこと。
- (5) 修繕の際、連絡事項や問題が発生した場合、直ちに下記担当に対し連絡すること。
- (6) 修繕後、発生したトラブルやアフターケアについて即時対応できること。

担当者: 崎山 澄寿

沖縄県農業研究センター 名護支所果樹班

電話 (0980)52-2811

FAX (0980)53-6293