

| | |
|-----|-------|
| 管理者 | 衛生責任者 |
| | |

金属検出器の記録(記入例)

年 月

| 作業日 | 製品名 | 動作確認 | | | | | | 備考 | 確認者 |
|-------|---------|-------|----------|-----------|-------|----------|-----------|---|-----|
| | | 開始時 | | | 終了時 | | | | |
| | | 時間 | Fe(1.0φ) | Sus(1.5φ) | 時間 | Fe(1.0φ) | Sus(1.5φ) | | |
| 5月10日 | 黒糖まんじゅう | 8:45 | ○ | ○ | 10:15 | ○ | ○ | | 金城 |
| 5月10日 | かるかん | 13:10 | ○ | ○ | 14:30 | ○ | ○ | | 金城 |
| 5月12日 | 紅芋タルト | 8:30 | ○ | ○ | 10:05 | ○ | ○ | | 大城 |
| 5月12日 | 黒糖まんじゅう | 13:10 | ○ | ○ | 14:40 | ○ | ○ | | 比嘉 |
| 5月12日 | ごま団子 | 8:30 | ○ | ○ | 9:55 | ○ | ○ | | 比嘉 |
| 5月13日 | 紅芋タルト | 10:00 | ×→○ | ×→○ | / | / | / | テストピースが反応しなかったため使用せず別の金探を使用。業者を呼んで点検修理し、直ったことを確認した。 | 大城 |
| 5月14日 | 黒糖まんじゅう | 8:37 | ○ | ○ | 10:15 | ○ | ○ | | 比嘉 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

動作確認(○:ブザーが正常に作動、×:ブザーが正常に作動しない) ※金属探知機が正常に作動しない場合は衛生責任者に報告し、備考欄に記入すること。