

容器の漏れ対策

支援の背景

食べるラー油を製造販売しているA社より、たびたび油がもれるトラブルがあり、原因の究明と対策に協力して欲しいとの要望がありました。



油漏れ

支援内容

キャップの締め付けトルク、変形率、締め角などを測定し原因の究明を行いました。

この結果をもとに、より具体的な製造マニュアルをつくりました。



真空引きによる漏れ試験

支援の成果

原因の究明と対策により事故がなくなりました。

また、油の酸化なども抑えられるようになったため、より良い製品をお客様に提供できるようになりました。



写真はイメージです