

- ① 室外機の異常の有無は現時点で不明です（室内機の電源が入らないため）
- 本修繕工事後復旧しなかった場合、本件修繕工事とは別で、契約業者様を含めた見積合わせにて追加修繕を行います。
- ② 日立製ビルマルチエアコン RCI-AP〇〇K （部屋ごとに冷房能力が違います）
- RCI-ACI-28K・・・視聴覚準備室・ビジネス基礎準備室・音楽室内練習室①・音楽室内練習室②
- RCI-ACI-36K・・・家庭科準備室
- RCI-AP40K・・・図書室・被服室・社会科準備室
- RCI-AP50K・・・社会科準備室・事務室・家庭科準備室
- RCI-AP63K・・・視聴覚室・会議室
- RCI-AP71K・・・音楽準備室・簿記教室
- RCI-AP80K・・・ビジネス基礎室 となります。