

令和5年度 第2回中城御殿跡地整備検討委員会 会次第

日時：2023年12月20日（水）10：00～12：00

場所：沖縄県市町村自治会館 2階 大会議室

開会・あいさつ

1. 第1回委員会の振り返りと委員会後の進捗報告（10分）……………【資料1】
2. 御内原・表御殿西側エリアの検討（60分）……………【資料2】

（休憩）

3. 龍潭周辺の整備について（30分）……………【資料3】
 - ・ 龍潭周辺の階段整備について
 - ・ 龍潭周辺のトイレ整備について
 - ・ 龍潭線の中城御殿前区間の整備について

閉会・事務連絡

配布資料

会次第

委員名簿・配席図

論点メモ

資料1-① 令和5年度 中城御殿跡地整備検討委員会 概要

資料1-② 第1回委員会の主な意見と対応

資料2 御内原・表御殿西側エリアの設計について

資料3 龍潭・松崎馬場周辺の整備について

令和5年度 中城御殿跡地整備検討委員会 委員名簿

	氏名	分野	職名等
委員	だな まさゆき 田名 真之	歴史	前 沖縄県立博物館・美術館 館長
委員	たから くらよし 高良 倉吉	歴史	琉球大学 名誉教授
委員	いけだ たかゆき 池田 孝之	都市計画	琉球大学 名誉教授
委員	あさと すすむ 安里 進	考古、漆芸史	沖縄県立芸術大学 名誉教授
委員	やましろ かずみ 山城 一美	景観、建築	(公社) 沖縄県建築士会副会長
委員	はやかわ やすひろ 早川 泰弘	保存科学	東京文化財研究所 特任研究員
委員	いはら ともよし 伊良波 朝義	地域、建築	NPO 法人首里まちづくり研究会理事長 (公社) 日本建築家協会沖縄支部支部長

	氏名	役職
協力委員	おおいし ともひろ 大石 智弘	内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部 公園・まちづくり調整官、首里城復元整備推進室室長
協力委員	なかもと たかし 仲本 隆	沖縄県 土木建築部 参事
協力委員	なかみね さとる 仲嶺 智	沖縄県 土木建築部 南部土木事務所長
協力委員	なか あつし 仲 厚	沖縄県 土木建築部 都市公園課長
協力委員	ずけらん かつとし 瑞慶覧 勝利	沖縄県 教育庁 文化財課長
協力委員	なかざと ともこ 中里 智子	沖縄県 文化観光スポーツ部 文化振興課 沖縄県立博物館・美術館 博物館副館長
協力委員	さくがわ たいしょう 佐久川 泰尚	那覇市 都市みらい部 参事兼都市計画課長
協力委員	うえはら きよみ 上原 清実	那覇市 市民文化部 文化財課長
協力委員	ふくち たかし 福地 敬	一般財団法人 沖縄美ら島財団 事務局長

令和5年度 第2回中城御殿跡地整備検討委員会

論点メモ

次第2：御内原・表御殿西側エリアの検討【資料2】

- 中城御殿の施設設置の目的について、展示収蔵の対象資料をとりまとめているので、ご確認をいただきたい。
- 施設整備の基本認識について、御内原エリアを優先的に維持すべきエリアと位置付けることを追記した。その内容についてご確認をいただきたい。
- 表御殿西側エリアおよび御内原エリアの床レベルについて、遺構保護や展示・収蔵施設の配置を踏まえて設定した。設定内容についてご意見をいただきたい。
- 平面計画および動線計画について、那覇市の国宝資料を展示・収蔵することをふまえ、見直しを行った。変更内容についてご意見をいただきたい。
- 中城御殿の防災・防火対策について、防火区画、避難動線、消火設備、延焼防止対策についてとりまとめた。検討内容についてご意見をいただきたい。
- 収蔵庫について、壁の仕様についてご意見をいただきたい。
- 外装材の仕様について、延焼リスクと必要な消火設備、往時の建屋の再現性を比較検討した。整備の方向性についてご意見をいただきたい。
- 建物の屋根形状・高さ等、以下の項目についてご意見いただきたい。
 - 施設全体の屋根形状や高さ（施設全体、御内原エリア高屋根部分、表御殿西側エリア想定屋根部分）
 - 屋根構造
 - 設備（セントラル空調室外機）位置検討
 - 将来増築部分との接続部分納まり検討

次第3：龍潭周辺の整備について【資料3】

- 龍潭の園路へアクセスする階段について、第1回検討委員会およびその後の地域調整等を経て、新たな案を提案した。整備の方向性についてご意見をいただきたい。
- 龍潭周辺・松崎馬場へのトイレ整備の計画について報告する。整備の方向性についてご意見をいただきたい。
- 龍潭線歩道の舗装や照明整備について、第1回委員会でいただいた意見を踏まえて検討した。整備の方向性についてご意見をいただきたい。