


令和7年度 第1回  
首里城公園管理体制構築検討委員会

【資料1】首里城公園管理体制構築検討状況について

# 1. 首里城公園の概要 首里城公園の管理区分図

首里城公園の管理区分は以下の図のとおり。防災センター機能として公園管理センター、首里杜館、奉神門に加えて、首里城正殿の復元工事に伴い、工事警備室が整備された。



首里城公園 管理区分図

## 2. 首里城公園の管理体制の構築に向けた取組の実施工程表 (令和4(2022)年4月策定版)



### 3. 首里城公園管理体制構築検討委員会 令和7年度委員会の構成員

<委員会の構成員> ※任期：R6(2024)承諾日～R8(2026).6.30 (2年)

委員 【7名】	公園計画	蓑 茂 壽太郎	東京農業大学 名誉教授	※1、 3
	消防防災	関 澤 愛	NPO法人日本防火技術者協会 理事長	※1、 2、 3
	建築防火	長谷見 雄二	早稲田大学 名誉教授	※1、 2、 3
	文化財	後 藤 治	工学院大学総合研究所 教授	※ 3
	法律	阿波連 光	弁護士	※1、 3
	法律	野 崎 聖子	弁護士	※1、 3
	地域・観光	宮 國 薫子	琉球大学 国際地域創造学部 准教授	※ 3

※1：県の「首里城火災に係る再発防止検討委員会(R2.3～R3.3)」の委員

※2：国の「首里城復元に向けた技術検討委員会(R1.12～R5.3)」の委員

※3：県の「首里城公園管理体制構築検討委員会」の委員 (R3)

協力委員 【9名】	国	沖縄総合事務局開発建設部	公園・まちづくり調整官	
		国営沖縄記念公園事務所	事務所長	
	沖縄県	土木建築部	参事、都市公園課長	
		教育庁	文化財課長	
		知事公室	消防防災対策課長	
	那覇市	市民文化部	文化財課長	
		消防局	予防課長、警防課長	

## 4. 首里城公園管理体制構築検討委員会 令和7年度の検討事項

令和7年度は、以下の内容について検討する。

### 1. 防災設備等の運用体制検討

- ・フェーズ⑥～⑧における初動対応マニュアル等の追加検討 **【資料2参照】**
- ・公園利用者・現場スタッフ向け防災設備等の取扱いに係るツールの詳細検討
- ・リスクアセスメント体制構築・運用の詳細検討
- ・フェーズ⑨の初動対応等検討に向けた課題抽出

### 2. 管理運営の仕組みの見直し検討 **【資料3参照】**

- ・(仮) 首里城公園防災・防火評価委員会のあり方検討
- ・防災・防火業務の自己点検等のあり方検討

### 3. 防災設備等の整備検討（関連工事との連携）

- ・首里城公園管理センター増築等工事（工事完了） **【資料1報告事項】**
- ・首里杜館新防災監視室等整備工事（令和7年度工事）
- ・首里城公園防災設備等整備工事（令和7年度工事）


### 令和7年度スケジュール（案）

	令和7(2025)年							令和8(2026)年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委員会					第1回 10月3日				第2回 2月2日予定	
関係機関 調整										→


## 5. 公園管理センターの増築・改修

増築棟部分は、地下1階・地上2階建となっている。増築棟は令和7年5月に完成。


2階  
平面図



1階  
平面図



地下1階  
平面図



公園管理センター増築部分外観



トレーニング室の整備状況

○延床面積(既存+増築)

1027.30m<sup>2</sup>  
(基本設計 + 30.01m<sup>2</sup>増)

○延床面積(既存)

545.88m<sup>2</sup>

○延床面積(増築部分)

地下1階 : 123.98m<sup>2</sup>  
1階 : 209.74m<sup>2</sup>  
2階 : 147.70m<sup>2</sup>  
計 : 481.42m<sup>2</sup>  
(基本設計 + 30.01m<sup>2</sup>増)

## 6. 防災センター機能の強化


### 火災前（令和元年10月）

- 首里城公園内の防災対策は消防法に基づく対策を実施

### 正殿単体完成時（令和8年）

首里城公園内の防災対策は、消防法に基づく対策はもちろんのこと、今後想定される様々な出火要因に対応した防火対策を講ずる。国営公園区域内の防災設備は国工事、県営公園区域は県工事にて対応。

- 再発防止に向けた防災設備等の強化として、公園管理センター、首里杜館防災センター、奉神門管理事務室の中央監視PC及び監視モニターを連携することで、相互の防災設備等の作動状況、監視カメラの映像の情報共有・連携の強化を図る。
- 監視カメラの映像のうち、正殿正面映像等については、那覇市消防局へ共有し、初動対応の連携強化を図る。
- 監視カメラ・放送スピーカーも増設を行い、未然防止・初動対応等の強化を図る。




● : 監視カメラの増設箇所



△ : 放送スピーカーの増設箇所



→ : 城郭外への避難経路



配置イメージ

※防災設備の連携に加え、県や国等の関係機関との連携体制をハード・ソフトの両面で構築。