

視 察 調 査 報 告 書

<米軍基地関係特別委員会>

令和3年第4回沖縄県議会（6月定例会）

令和3年6月15日（火曜日）

沖 縄 県 議 会

米軍基地関係特別委員会視察調査報告書

視察調査日時

令和3年6月15日 火曜日（1日）

視察調査場所

うるま市昆布（米陸軍貯油施設）

視察調査事項

軍使用土地、基地公害、演習等米軍基地関係諸問題の調査及び対策の樹立
（うるま市米陸軍貯油施設からの汚水漏出について）

視察調査概要

別紙のとおり

参加委員（13人）

委員長	照屋守之君
副委員長	照屋大河君
委員	小渡良太郎君
〃	仲里全孝君
〃	仲村家治君
〃	又吉清義君
〃	山里将雄君
〃	瀬長美佐雄君
〃	比嘉瑞己君
〃	仲村未央さん
〃	新垣光荣君
〃	仲宗根悟君
〃	金城勉君

議会事務局（2人）

議会事務局政務調査課主幹	下地広道
議会事務局政務調査課主査	宮里正樹

別紙（視察調査概要）

1 視察場所：うるま市昆布 米陸軍貯油施設

国道沿いのフェンス越しに汚水漏出現場を見ながら、随時、県執行部やうるま市からの説明及び委員からの質疑があった。

【主な説明及び質疑応答の概要】

(1)（県の基地対策統括監から、米軍等の説明内容について報告）

- 先週の土曜日（12日）の午後3時くらいから沖縄県、うるま市、沖縄防衛局等と共に立入りを実施し、四軍調整官事務所のワイズ大佐や施設管理者側のグリーンソン中佐などから説明を受けた。
- 基本的には、貯水槽の水があふれ出してこの側溝に流れた。貯水槽は基本的には水をためるものだが、泡消火剤の原液と水を混ぜて泡消火剤を作る際に、一部の泡消火剤が逆流してこの貯水槽の中に入り込んでしまい、それがたまっていた。
- 現在、このシステムは2020年からは使っておらず、撤去するのを待っていたところ。先週の月曜日には異変はなかったが、木曜日に確認したときには異常があったので、調べたら流れ出ていた。
- 流れ出た原因は、火曜日あたりに大雨があり、この貯水槽の上にあるマンホールのパッキンが劣化していて、そこから水が入り込んで水量が上がり、オーバーフローの排水パイプから外に流れ出て、この側溝に入ったと。
- 1980年代に造ったものなので、実際にどのくらい流れ出たかについてはちょっとよく分からないという話をしていた。

(2)（うるま市副市長からの報告）

本日、市長が沖縄防衛局に赴き、①施設管理体制の厳格化、安全管理の徹底及び再発防止を進めこと、②事故発生当時の連絡体制を迅速化し正確な情報を伝達すること、③老朽化した施設については改修もしくは撤去すること、④具体的な事故再発防止策の策定と公表を行うこと、以上4点について沖縄防衛局長のほうに要請をしたところ。

(3)（主な質疑応答）

- 同じことが起きないように措置として、その劣化したマンホールを原状回復して閉めて、配水パイプについても下から出ないように蓋をしている。

- タンクの中にはP F O Sを含む汚染水が入っており、また、パイプの中もに残ってる可能性はある。
- 今回以外にも以前から流れていたかどうかについては、具体的な言及はなかった。
 - この側溝から流れたものは、暗渠を通過して最終的には天願川に流れている。
 - 県の環境部が5か所で水質の調査を実施しており、天願川の支流より本流のほうで高い値が出ている。上流に倉敷ダムがあるのでその辺りから流れている可能性もあるが、詳細は不明。
 - このように劣化した施設があちこちにあり、P F O Sは使っていないが、施設を撤去するのを待っている状況で、管理上は週に2回くらい弁の開け閉めができるか等について点検をやっているとのこと。
 - 泡消火剤の値が特に高い嘉手納と普天間については、毎回、環境測定調査等を要求しているが、了解をもらえていない。そのほかに消火剤がどこにあってそれをいつ撤去する予定であるかについて情報提供がなく、県では把握できていない。
 - 今回、環境補足協定に基づいて立入り可能との説明があった。さきの普天間飛行場で泡消火剤が漏れたときは、何日かたった後に副知事が現場説明を受けたが、あれがあったから今回はちょっと早く立ち入ることができたのかなと思う。
 - サンプル調査を県は求めてないとの新聞報道については、誰がどう言ったのか不明だが、視察の当日が天気がよくて、側溝などが干上がっていた状態で周辺の状況調査ができる状況ではなかったかもしれない。
 - 米軍の把握は木曜日だが、県への連絡は1日遅れの金曜日の夕方6時過ぎであり、その原因については確認しているが明確な回答がまだない。
 - 火曜日に大雨があり、木曜日になって気づいて、結果的に流れて終わった後ということで、米軍も漏れた汚水のサンプルは取っていない。サンプルを採取すべきような事前の取決めは特にない。
 - 設備は80年代頃に造られたものらしい。

米軍基地関係特別委員会 令和3年6月15日
うるま市昆布 米軍貯油施設 汚水漏出現場視察

