

# オオノヤマ スイエイ 奥武山水泳プール

## 事業概要


(1) 事業課名	奥武山水泳プールサイド床シート修繕工事
(2) 工事場所	文化観光スポーツ部 スポーツ振興課
(3) 敷地面積	那霸市奥武山町44番地
(4) 構造等	13,418m <sup>2</sup>
(4) 延床面積	鉄筋コンクリート造 地上3階
	5,529m <sup>2</sup>

## 事業目的

奥武山水泳プール50Mのプールサイドラバーは経年劣化による剥がれや、下地部分の亀裂等により歪みが発生している。そのため、下地のモルタル等による補修及び、飛び込み台を除く、一帯のシート張り替えが必要となっている。  
また、排水溝の一部もコンクリートの爆裂があり、その他部分に影響が出る前に修繕を行う必要がある。



公園内配置



サイドラバー修繕範囲