

奥武山水泳プールサイドラバーシート張替工事

数量総括表				
項目	規格	数量	単位	備考
1. 修繕工事費		1	式	別添「工事費内訳表」の とおり
2. 諸経費		1	式	
小計				
消費税				
合計				

工事費内訳表				
項目	規格	数量	単位	備考
1. 直接仮設工事				
① 墨出し		2148	m ²	
② 養生		2148	m ²	
③ 整理清掃		2148	m ²	
2. 爆裂部補修工事				
① 既設グレーチング廻りコンクリート 爆裂部補修	浮きコンクリート撤去、防鏽処理含む	10	箇所	
3. 内装床シート工事 * 2階 50m プールサイド				
① 床 : 防滑シート貼り	厚2.9mm 遮熱タイプ エキポシ系 プール工法	2148	m ²	
② 床 : 下地補修	カチオン系樹脂モルタル	2148	m ²	
③ 防滑シート 端末シーリング	1成分形シリコーン系 幅5mm	933.6	m	
④ 防滑シート タイル立上り取合いシーリング	1成分形シリコーン系 幅20mm	48.9	m	
⑤ 防滑シート (EXP.J部) 取合いシーリング	1成分形シリコーン系 幅40mm	22.4	m	
⑥ ポール足元廻りシーリング	1成分形シリコーン系 直径120mm	19	箇所	
4. 撤去工事				
① 既設床防滑シート貼り撤去	厚2.9mm	2148	m ²	
② 廃材運搬費	床防滑シート : 2,641 × 2.8kg/m ² = 7,395kg 2t車使用	3	台	
③ 廃材処分費	床防滑シート	7	t	
④ 整理清掃		2148	m ²	
合計		1	式	
※留意事項				
アスベストが使用された建材が発見された場合、除去工事は別途工事とする。				