

# むく え 報得川

報得川は、南城市を源流として、八重瀬町、糸満市をめぐって東シナ海へ注ぎます。

## 報得川データ


- ◆川の長さ……………約8.7km
- ◆流域面積……………約19km<sup>2</sup>

※二級河川指定区間(★～★)  
【出典】二級河川指定一覧表 沖縄県土木建築部



## 川の汚れの原因は…


### 川を汚す原因の割合



【出典】報得川水系汚濁負荷調査報告書(平成20年発行)・平成15年度河川汚濁負荷調査・水質測定結果・沖縄県文化環境部環境保全課

**BODとは(Biochemical Oxygen Demand)**  
水中の有機物が、微生物の働きによって分解されるときに消費される酸素の量で、川の汚れの程度を表します。数値が高いほど、水が汚れていることを示します。

**環境基準とは**  
環境基本法に基づいて人の健康保護と生活環境保全のために維持することが望ましい基準のことです(場所によって基準値が異なります)。



報得川の水質は、平成元年から19年までの移り変わりをみると、良くなったり悪くなったりを繰り返しながらではありますが、改善の方向へ向かっています。  
川の汚れの原因は、平成15年度では生活排水(46%)と畜舎排水(45%)でしたが、平成19年度では、生活排水(75%)が最も大きな原因となっています。  
報得川をきれいにするために、生活排水対策への取り組みが必要なのです。

## 川をきれいにするためにがんばっています!

### 報得川クリーンアップ作戦



(写真提供:報得川ワイワイ会)

平成21年2月にゴミ拾いや草刈りを行い、不法投棄禁止を訴える看板を設置しました。  
糸満市・報得川環境保全推進協議会・報得川と美海の会・報得川ワイワイ会の主催で、糸満市女性連合会や兼城中学校エコクラブの人々など、総計300名が参加しました。

### 生活排水対策指導員養成



報得川環境指導員 (写真提供:糸満女性連合会)

生活排水を適切に処理するために「生活の中で私たちは何をしたらいいのか」を指導するガイドを養成する取り組みです。  
糸満女性連合会では、会員26名が認定されました。

### 水生生物調査



(写真提供:糸満女性連合会)

報得川が、他の川とどれほどの違いがあるのかを調べる取り組みが行われています。  
糸満女性連合会が、源河川と報得川の水生生物調査を行いました。

これは報得川のほんの一部です。実際に君の目で見ること、新しい発見がきっとあるよ! さあ、でかけよう!

編集:沖縄県文化環境部環境保全課 平成21年3月印刷