

1.4 調査結果一覧

1.4.1 宮古諸島地域

全踏調査における調査結果一覧を表 1.4-1～表 1.4-16 に整理した。なお、表 1.4-1～表 1.4-16 では参考として H23 年度に実施した概況調査による漂着量調査結果も記載した。

表 1.4-1 全踏調査結果一覧（宮古諸島地域-1）

重点 対策 区域名	番号		地点名	海岸 長 (m)	海岸奥 行き (m)	H29年度全踏調査結果										チェーンソー		海岸での使用 可能運搬機材 ①:軽トラック ②:トラクター ③:リヤカー ④:一輪車 ×:なし	海岸から 一時 保管場 所への 運搬手 段	海岸の 向き	海岸基質	植生 帯	流木 の 流失 防止 処置 の可 否	アクセス路			【参考】H23年度概況調査結果										
	区域 番号	海岸 番号				漂着物の内訳(m3)										作業 量 (本)	作業 時間							回収 方法	長さ	危険 度	数	海岸 10mあ たり ゴミ量 (㎡)	ゴミ 全量 (㎡)	漂着物の内訳(m3)							
						海岸 10mあ たり ゴミ量 (㎡)	ゴミ 全量 (㎡)	発泡ス チロー ル	ペット ボトル	漁業 用 フイ	その 他の プラ スチック	ガラ ス 金 属 等	流木	その他	発泡ス チロー ル															ペット ボトル	漁業 用 フイ	その 他の プラ スチック	ガラ ス 金 属 等	流木	その他		
宮古島 北部 海岸一帯	59	01	狩俣B	50	10	2.000	10	1	3	3	2	0	1	0	-	-	人力	×	車両	北東	砂・岩盤平	△	○	短	中	1	3.000	15	3	2.25	2.25	1.5	0	6	0		
		02	狩俣A	650	15	0.308	20	6	4	4	4	0	2	0	1	4	人力	×	車両	北東	砂	△	○	短	低	3	0.769	50	10	25	7.5	5	0	2.5	0		
		03	養殖場北	755	20	1.325	100	30	30	20	10	5	5	0	-	-	人力	×	車両・船	北東	砂・岩盤平	○	○	短	低	2	1.589	120	36	36	24	12	6	6	0		
		04	島尻漁港北A	370	5	0.081	3	0.9	0.6	0.6	0.6	0	0.3	0	-	-	人力	×	車両	北東	砂	○	○	短	低	1	0.405	15	6	2.25	4.5	1.5	0	0.75	0		
		05	島尻漁港北B	170	0		倒木、草木により進入路入れず										-	-	人力	×	車両	北東	テトラ	○	○	未	未	未	0.118	2	0.8	0.1	0.2	0.1	0	0.8	0
		06	宮古南静園東	290	25	0.103	3	0.45	0.9	0.9	0.45	0	0.3	0	-	-	人力	①②③④	車両	東	砂	△	△	短	低	1	0.172	5	0.75	0.75	2	0.75	0	0.75	0		
		07	島尻海岸A	830	5	0.006	0.5	0.05	0.05	0.05	0.3	0	0.05	0	-	-	人力	×	車両	南西	砂・大石・防波堤	×	×	短	低	4	0.006	0.5	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.475	0	
		08	島尻海岸B	1000	10	0.020	2	0.6	0.2	0.4	0.6	0	0.2	0	-	-	人力	①②③④	車両	西	岩盤凸凹・防波堤・砂	×	×	短	低	3	0.002	0.2	0.03	0.03	0.02	0.02	0.08	0.02	0		
		09	島尻海岸C	835	20	0.036	3	0.6	0.3	0.6	1.2	0	0.3	0	-	-	人力	③④	車両	南西	砂・岩盤凸凹	○	○	短	低	3	0.024	2	0.1	0.1	0.1	0.2	0	1.5	0		
		10	島尻海岸D	190	15	0.042	0.8	0.08	0.08	0.08	0.48	0	0.08	0	-	-	人力	③④	車両	西	砂	○	○	短	低	1	0.053	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0.95		
		11	西平安名崎海岸A	500	10	0.020	1	0.1	0.1	0.1	0.5	0	0.2	0	-	-	人力	③④	車両	南西	石・岩盤凸凹	○	○	短	低	3	0.004	0.2	0.04	0.04	0.04	0.04	0	0.04	0		
		12	西平安名崎海岸B	650	15	0.031	2	0.4	0.2	0.2	0.6	0	0.6	0	4	1	人力	④	車両	南西	砂・岩盤凸凹	○	○	短	低	2	0.015	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0		
		13	西平安名崎海岸C	120	10	0.083	1	0.15	0.15	0.15	0.15	0	0.4	0	1	0.5	人力	④	車両	南西	砂	○	○	短	低	1	0.167	2	0.1	0.1	0.8	0.1	0.1	0.8	0		
		14	西平安名崎海岸D	100	10	0.100	1	0.2	0.3	0.1	0.3	0	0.1	0	-	-	人力	×	車両	南西	砂・岩盤凸凹	○	○	短	高	1	0.050	0.5	0.075	0.075	0.075	0.125	0.075	0.075	0		
		15	西平安名崎海岸E	400	20	0.050	2	0.4	0.2	0.2	0.8	0	0.4	0	-	-	人力	×	車両	南西	砂・岩盤凸凹	○	○	短	低	2	0.025	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0		
		16	西平安名崎海岸F	380	10	0.013	0.5	0.15	0.05	0.1	0.15	0	0.05	0	-	-	人力	×	車両	南西	砂・岩盤凸凹	○	○	短	低	2	0.011	0.4	0.08	0.08	0.08	0.08	0	0.08	0		
		17	西平安名崎海岸G	280	10	0.004	0.1	0.01	0.03	0.01	0.01	0.03	0.01	0	-	-	人力	×	車両	南西	岩盤凸凹	○	○	短	低	1	0.002	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0		
		18	平安名崎東A	150	20	0.003	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0	-	-	人力	×	車両	北東	岩盤凸凹	○	○	短	低	2	0.133	2	0.2	1.6	0	0.2	0	0	0		
		19	平安名崎東B	25	10	2.000	5	1	1.5	1.5	0.75	0	0.25	0	-	-	人力	×	車両	北東	砂	○	○	短	中	1	4.000	10	3	3	2	1	0	1	0		
		20	狩俣漁港西	200	15	0.003	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0	-	-	人力	×	車両	北東	砂・岩盤平	×	×	短	低	1	0.750	15	4.5	2.25	2.25	4.5	0	1.5	0		
		21	西の浜	1300	20	0.077	10	2	3	2	2	0	1	0	1	1	人力	①②③④	車両	西	砂	○	○	短	低	5	0.038	5	1.5	0.75	1	0.75	0	1	0		

表 1.4-3 全踏調査結果一覧（宮古諸島地域-3）

重点 対策 区域名	番号		地点名	海岸長 (m)	海岸奥 行き (m)	H29年度全踏調査結果										チェーンソー		海岸での使用 可能運搬機材 ①:軽トラック ②:トラクター ③:リヤカー ④:一輪車 ×:なし	海岸から 一時 保管場 所への 運搬手段	海岸の 向き	海岸基質	植生 帯	流木の 流失 防止 処置の 可否	アクセス路			【参考】H23年度概況調査結果										
	区域 番号	海岸 番号				漂着物の内訳(m3)										作業 量 (本)	作業 時間							回収 方法	長さ	危険 度	数	海岸 10mあ たり ゴミ量 (m ³)	ゴミ 全量 (m ³)	漂着物の内訳(m3)							
						海岸 10mあ たり ゴミ量 (m ³)	ゴミ 全量 (m ³)	発泡ス チロー ル	ペット ボトル	漁業 用 フイ	その他 のプラ スチック	ガラ ス金 属等	流木	その他	発泡ス チロー ル															ペット ボトル	漁業 用 フイ	その他 のプラ スチック	ガラ ス金 属等	流木	その他		
																																				発泡スチロール	ペットボトル
宮古島 西部 海岸一帯	62	01	前浜海岸A	3000	30	0.002	0.5	0.1	0.15	0.05	0.15	0	0.05	0	-	-	人力	①②③④	車両	西	砂	○	○	短	低	6	0.003	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0	
		02	前浜海岸北	2000	30	0.005	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0	-	-	人力	×	車両	北西	砂	○	○	短	低	2	0.040	8	4	0.8	1.6	0.8	0	0.8	0		
		03	西原海岸	1700	50	0.006	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0	-	-	人力	×	車両	東	砂・岩盤平	○	○	短	低	2	0.041	7	2.1	1.4	1.4	1.4	0	0.7	0		
		04	下地A	300	15	0.003	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02	0	0.02	0	-	-	人力	×	車両	北	岩盤平・岩盤凸凹	×	×	短	中	1	0.033	1	0.25	0.25	0.1	0.25	0.05	0.1	0		
		05	下地B	200	5	0.005	0.1	0.005	0.005	0.005	0.075	0.005	0.005	0	-	-	人力	×	車両	北	岩盤凸凹	×	×	短	中	1	0.050	1	0.3	0.4	0.05	0.15	0.1	0	0		
		06	下地C	750	0	0.001	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02	0	0.02	0	-	-	人力	×	車両	北	階段護岸	×	×	短	低	2	0.001	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0		
		07	下地D	1000	0~10	0.002	0.2	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0	-	-	人力	×	車両	西	岩盤平・岩盤凸凹・マンロープ・護岸	△	△	短	低	3	0.002	0.2	0.04	0.04	0.04	0.04	0	0.04	0		
		08	下地E	500	0	0.001	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0	-	-	人力	×	車両	南西	傾斜護岸	×	×	短	高	1	0.001	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0		
		09	下地F	800	10	0.003	0.2	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0	-	-	人力	×	車両	南西	岩盤凸凹	○	○	短	中	1	0.003	0.2	0.04	0.04	0.04	0.04	0	0.04	0		
		10	久松漁港北	200	20	0.025	0.5	0.1	0.15	0.1	0.1	0	0.05	0	-	-	人力	③④	車両	南西	砂・岩盤平・岩盤凸凹	○	○	短	低	2	0.010	0.2	0.04	0.04	0.04	0.04	0	0.04	0		
		11	トウリバー海浜公園	1400	20	0.000	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0	-	-	人力	①②③④	車両	西	砂	×	△	短	低	3	0.000	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0		
		12	平良港A	160	5	0.003	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0	-	-	人力	①②③④	車両	北	石	○	○	短	低	2	0.250	4	1.6	0.8	0.4	0.8	0.4	0	0	0	
		13	平良港B	780	15	0.103	8	2.4	0.4	2.4	2.4	0	0.4	0	-	-	人力	×	車両	西	砂・岩盤凸凹	○	○	短	中	2	0.019	1.5	0.3	0.45	0.3	0.45	0	0	0		
		14	バイナガマビーチ	380	15	0.013	0.5	0.075	0.15	0.15	0.075	0	0.05	0	-	-	人力	①②③④	車両	北	砂	×	×	短	低	3	0.001	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0		
		15	下崎A	80	20	0.013	0.1	0.02	0.03	0.01	0.03	0	0.01	0	-	-	人力	×	車両	西	砂・岩盤凸凹	○	×	短	低	1	0.006	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0		
		16	下崎B	160	10	0.006	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02	0	0.02	0	-	-	人力	×	車両	西	砂・岩盤凸凹	○	△	短	低	1	0.003	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0		
		17	下崎C	70	5	0.007	0.05	0.005	0.005	0.03	0.005	0	0.005	0	-	-	人力	×	車両	西	岩盤凸凹	○	○	長	低	1	0.007	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0		
		18	砂山ビーチ	80	40	0.125	1	0.2	0.1	0.1	0.3	0	0.3	0	-	-	人力	×	車両	北	砂	○	○	中	低	1	0.006	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0		
		19	大崎C	270	15			倒木により入れず									-	-	人力	×	車両	北東	砂	○	×	未	未	未	0.002	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0
		20	大崎B	300	30			倒木により入れず									-	-	人力	×	車両	北西	岩盤凸凹	○	×	未	未	未	0.017	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0
		21	大崎A	90	20			倒木により入れず									-	-	人力	④	車両	北西	砂	△	×	未	未	未	0.022	0.2	0.04	0.04	0.04	0.04	0	0.04	0
		22	大浦	880	10	0.005	0.4	0.04	0.04	0.04	0.24	0	0.04	0	-	-	人力	×	車両	西	砂・護岸・マンロープ	×	×	短	中	2	0.001	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0		
		23	大崎D	130	10			倒木により入れず									未	未	未	④	未	北東	未	未	未	未	未	未	0.004	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0
		24	大崎E	80	5			倒木により入れず									未	未	未	④	未	北西	未	未	未	未	未	未	0.025	0.2	0.04	0.04	0.04	0.04	0	0.04	0

表 1.4-4 全踏調査結果一覧（宮古諸島地域-4）

重点 対策 区域名	番号		地点名	海岸 長 (m)	海岸 奥 行き (m)	H29年度全踏調査結果										チェーンソー		海岸での使用 可能運搬機材 ①:軽トラック ②:トラクター ③:リヤカー ④:一輪車 ×:なし	海岸から 一時 保管場 所への 運搬手 段	海岸の 向き	海岸基質	植生 帯	流木 の 流失 防止 処置 の可 否	アクセス路			【参考】H23年度概況調査結果									
	区域 番号	海岸 番号				海岸 10mあ たり ゴミ量 (㎡)	ゴミ 全量 (㎡)	漂着物の内訳(m3)							作 業 量 (本)	作 業 時 間	回 収 方 法							長 さ	危 険 度	数	海岸 10mあ たり ゴミ量 (㎡)	ゴミ 全量 (㎡)	漂着物の内訳(m3)							
								発泡ス チロー ル	ペッ トボ トル	漁業 用 フイ	その 他の プラ スチ ック	ガラ ス 金 属 等	流 木	其 他															発泡ス チロー ル	ペッ トボ トル	漁業 用 フイ	その 他の プラ スチ ック	ガラ ス 金 属 等	流 木	其 他	
池間島 海岸一帯	63	01	池間島南東	185	20	0.005	0.1	0.02	0.02	0.02	0	0.02	0	-	-	人力	①②③④	車両	南	砂・岩盤凸凹	○	○	短	低	1	0.108	2	0.6	0.4	0.4	0.2	0.2	0			
		02	池間島南	180	20	0.056	1	0.05	0.05	0.05	0	0.8	0	1	2	人力	③④	車両	南西	砂	×	○	短	低	2	0.003	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0		
		03	イラウンカイフツ・ヒダ	40	20	0.013	0.05	0.005	0.005	0.005	0	0.03	0	-	-	人力	③④	船	南西	砂	○	○	短	低	2	0.013	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0		
		04	シヌヌヒダ	45	30	通行不可の為、調査せず							-	-	人力	×	車両	南西	砂	○	○	未	未	未	0.011	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0			
		05	カギンミ西	60	30	1.167	7	0.7	0.7	0.7	1.4	0	3.5	0	5	3	人力	×	船	北	砂・岩盤平	×	×	短	高	1	3.333	20	6	4	4	2	0	4	0	
		06	カギンミ	260	25	0.269	7	0.7	0.7	0.7	0.7	0	4.2	0	3	2	人力	×	船	北	砂・岩盤平	×	×	短	高	1	0.462	12	1.2	2.4	3.6	2.4	0	2.4	0	
		07	カギンミ東	60	20	3.333	20	3	3	4	4	0	6	0	16	8	人力	×	船	北東	砂・岩盤平 ・岩盤凸凹	△	○	短	高	1	1.333	8	3.2	1.6	1.6	0.4	0	1.2	0	
		08	フナクス	65	15	0.308	2	0.3	0.8	0.3	0.3	0	0.3	0	-	-	人力	④	車両	北東	砂	○	○	短	低	2	0.923	6	1.8	1.8	1.8	0.6	0	0	0	
		09	ヤマトウ浜	85	20	0.024	0.2	0.03	0.06	0.06	0.03	0	0.02	0	-	-	人力	④	車両	北東	砂	○	○	中	低	2	0.353	3	0.9	0.9	0.9	0.3	0	0	0	
		10	ウハマ	280	20	0.071	2	0.2	0.4	0.8	0.4	0	0.2	0	-	-	人力	④	車両	北東	砂	○	○	短	低	2	0.143	4	1.2	1.2	1.2	0.2	0	0	0.2	
		11	トウイヤ	350	20	0.114	4	1.2	1.2	0.4	0.8	0	0.4	0	-	-	人力	×	車両	南東	砂	○	○	長	高	1	0.029	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0	
		12	イギズービーチ	80	20	0.006	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0	-	-	人力	①②③④	車両	南西	砂・岩盤平	○	○	短	低	2	H29新規									
大神島 海岸一帯	64	01	大神漁港西	64	5~15	0.156	1	0.3	0.15	0.3	0.15	0	0.1	0	-	-	人力	×	車両	南西	砂・石	○	○	短	低	1	0.156	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0	0	0	
		02	カーキヌバ	190	10	0.026	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0	-	-	人力	④	車両	南西	砂	○	○	短	低	1	0.132	2.5	0.5	0.375	0.125	0.75	0	0.75	0	
		03	最北端	30	5	0.333	1	0.2	0.05	0.6	0.15	0	0	0	-	-	人力	×	車両	北東	砂・大石・岩盤凸凹	○	×	短	中	1	2.000	6	1.8	0.6	1.2	0.6	0	1.8	0	
来間島 海岸一帯	65	01	来間港北	205	30	0.098	2	0.4	0.4	0.4	0	0.4	0	-	-	人力	③④	車両	北東	砂	○	○	短	低	1	0.024	0.5	0.05	0.05	0.15	0.05	0	0.2	0		
		02	長崎の浜	150	30	0.033	0.5	0.025	0.025	0.4	0.025	0	0.025	0	-	-	人力	③④	車両	南西	砂・岩盤平 ・岩盤凸凹	○	○	短	低	1	0.003	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0	
		03	ムスヌン浜	300	20	0.017	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0	-	-	人力	④	車両	南西	砂・岩盤平 ・岩盤凸凹	○	○	短	低	1	0.002	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0	
		04	長間浜	380	30	0.026	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0	-	-	人力	×	車両	西	砂・岩盤平 ・岩盤凸凹	○	○	短	低	1	0.001	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.01	0	
		05	来間島北西	830	40	0.048	4	0.2	0.2	0.2	0.2	0	3.2	0	-	-	人力	④	車両	西	砂・岩盤平	○	○	短	低	1	0.002	0.2	0.04	0.04	0.04	0.04	0	0.04	0	

表 1.4-7 全踏調査結果一覧（宮古諸島地域-7）

重点 対策 区域名	番号		地点名	海岸長 (m)	海岸奥 行き (m)	H29年度全踏調査結果								チェーンソー		海岸での使用 可能運搬機材 ①:軽トラック ②:トラクター ③:リヤカー ④:一輪車 ×:なし	海岸から 一時 保管場 所への 運搬手段	海岸の 向き	海岸基質	植生 帯	流木の 流失 防止 処置の 可否	アクセス路			【参考】H23年度概況調査結果										
	区域 番号	海岸 番号				漂着物の内訳(m3)								作業 量 (本)	作業 時間							回収 方法	長さ	危険 度	数	海岸 10mあ たり ゴミ量 (m ³)	ゴミ 全量 (m ³)	漂着物の内訳(m3)							
						発泡ス チロー ル	ペット ボトル	漁業 用 ブイ	その他 のプラ スチック	ガラ ス金 属等	流木	その他	発泡ス チロー ル															ペット ボトル	漁業 用 ブイ	その他 のプラ スチック	ガラ ス金 属等	流木	その他		
																																		発泡スチロール	ペットボトル
多良間島 西部 海岸一帯	71	01	アガリアタントゥブリ	570	50	0.053	3	0.6	0.6	0.6	0.6	0	0	2	0.5	人力	×	車両	南西	砂	○	○	短	低	4	0.035	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0	
		02	ウブドゥートゥブリ南	40	40	0.500	2	0.6	0.6	0.4	0.2	0	0.2	0	-	-	人力	×	車両	西	砂	○	○	短	低	2	0.750	3	0.6	0.6	0.9	0.3	0	0.6	0
		03	ウブドゥートゥブリ	90	50	0.556	5	0.5	1	2	0.5	0	1	0	2	0.5	人力	×	車両	西	砂・石	○	○	短	低	1	0.556	5	0.5	0.5	2.5	0.5	0	1	0
		04	ススウキバマトゥブリ	52	30	0.769	4	0.4	0.4	0.2	1.2	0.2	1.6	0	3	0.5	人力	×	車両	西	砂	○	○	短	低	1	0.577	3	0.3	0.45	1.05	0.6	0	0.6	0
		05	タカシバマトゥブリ	510	30~50	0.059	3	0.3	0.3	1.05	1.05	0	0.3	0	-	-	人力	×	車両	西	砂	○	○	短	低	1	0.118	6	0.6	0.6	2.4	0.9	0.3	1.2	0
		06	バイヌツジトゥブリ	890	30~50	0.045	4	0.8	0.8	0.8	0.8	0	0.8	0	-	-	人力	③④	車両	北西	砂	○	○	短	低	3	0.101	9	1.35	0.9	2.7	1.8	0.45	1.8	0
多良間村 水納島 海岸一帯	72	01	浜崎西	1260	30~50	1.032	130	13	13	45.5	45.5	6.5	6.5	0	-	-	人力	②③	車両・船	北西	砂	○	○	短	低	1	2.000	252	75.6	37.8	50.4	25.2	12.6	50.4	0
		02	浜崎南	1100	70	1.818	200	40	30	60	40	10	20	0	-	-	人力	②③	車両・船	北東	砂	○	○	中	中	2	3.500	385	77	57.75	77	38.5	19.25	115.5	0
		03	ハナレ崎周辺	990	30~70	1.010	100	5	10	30	30	5	20	0	-	-	人力	②③④	車両・船	北東	砂	○	○	短	低	2	1.515	150	30	22.5	37.5	15	0	45	0
		04	水納港周辺	580	30~50	0.086	5	0.25	0.5	1.5	1.5	0.25	1	0	-	-	人力	①②③	車両・船	南西	砂	○	○	短	低	2	0.345	20	2	2	2	2	1	11	0
		05	水納港北	1580	50	0.063	10	2	2	2	2	0	2	0	-	-	人力	②③	車両・船	南西	砂	○	○	短	低	1	0.063	10	2	1	1	1	1	4	0

表 1.4-9 全踏調査結果一覧（八重山諸島地域-2）

重点 対策 区域名	番号		地点名	海岸長 (m)	海岸奥 行き (m)	H29年度全踏調査結果								チェーンソー		海岸での使用 可能運搬機材 ①:軽トラック ②:トラクター ③:リヤカー ④:一輪車 ×:なし	海岸から 一時 保管場 所への 運搬手 段	海岸の 向き	海岸基質	植生 帯	流木の 流失 防止 処置の 可否	アクセス路			【参考】H23年度概況調査結果													
	区 域 番 号	海 岸 番 号				漂着物の内訳(m3)								作 業 量 (本)	作 業 時 間							回 収 方 法	長 さ	危 険 度	数	海岸 10mあ たり ゴミ量 (m ³)	ゴミ 全量 (m ³)	漂着物の内訳(m3)										
						海岸 10mあ たり ゴミ量 (m ³)	ゴミ 全量 (m ³)	発 泡 ス チ ロ ール	ペ ット ボ トル	漁 業 用 ブ イ	そ の 他 の プ ラ ス チ ック	ガ ラ ス 金 属 等	流 木															そ の 他	発 泡 ス チ ロ ール	ペ ット ボ トル	漁 業 用 ブ イ	そ の 他 の プ ラ ス チ ック	ガ ラ ス 金 属 等	流 木	そ の 他			
石垣島 東部 海岸一帯	75	01	伊原間海岸	1950	40	0.205	40	4	6	4	10	0	16	0	2	1	人力	①②③④	車両	東	砂	○	○	短	低	8以上	0.205	40	4	8	12	8	0	8	0			
		02	玉取崎海岸	1200	30	0.167	20	4	4	4	4	0	4	0	-	-	人力	①②③④	車両	南	砂	○	○	短	低	2以上	0.125	15	4.5	1.5	4.5	1.5	0	3	0			
		03	伊野田海岸	1900	30	0.263	50	5	10	10	10	0	15	0	-	-	人力	①②③④(一部)	車両	南東	砂	○	○	短	低	3以上	0.211	40	8	8	8	4	0	12	0			
		04	伊野田南海岸	1200	10~20	0.250	30	6	6	6	6	0	6	0	-	-	人力	①②③④(一部)	車両	北東	砂	○	○	短	低	1	0.667	80	16	16	24	16	0	8	0			
		05	野原崎	320	30	0.313	10	2	1	1	3	0	3	0	-	-	人力	×	船	東	砂・岩盤凸凹	○	○	中	高	1	0.250	8	0.8	2.4	2.4	1.6	0	0.8	0			
		06	星野海岸	2700	20	0.519	140	28	28	28	28	0	28	0	6	2	人力	①②③④	車両	東	砂・岩盤平	○	○	短	低	2	0.741	200	20	40	60	20	0	60	0			
		07	轟川河口北側	3400	40	0.118	40	8	4	4	12	0	12	0	8	3	人力	①②③④	車両	東	砂	○	○	短	低	2	0.588	200	40	40	40	40	0	40	0			
		08	白保	4400	40	0.102	45	9	9	9	9	0	9	0	-	-	人力	①②③④	車両	東	砂・岩盤凸凹	○	○	短	中	3	0.150	66	13.2	13.2	13.2	13.2	0	13.2	0			
石垣島 南部 海岸一帯	76	01	八島海岸	200	10~20	0.150	3	0.3	0.75	0.75	0.75	0.15	0.3	0	3	0.5	人力	×	車両	南	砂・石・岩盤平	○	○	短	低	1	0.250	5	1	1	1.5	1	0	0.5	0			
		02	真栄里	450	30	0.067	3	0.6	0.6	0.6	0.6	0	0.6	0	-	-	人力	×	車両	南東	砂・石・岩盤平	○	○	短	低	1	0.067	3	0.6	0.6	0.6	0.6	0	0.6	0			
		03	大浜	460	20	0.004	0.2	0.02	0.02	0.02	0.12	0	0.02	0	-	-	人力	①	車両	南	砂	○	○	短	低	1	0.022	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0	0.2	0			
		04	宮良	1065	20	0.005	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0	-	-	人力	①②③④	車両	南西	砂・石・岩盤平	○	○	短	低	2	0.103	11	1.1	2.2	2.2	1.1	0	4.4	0			
		05	大浜南	1000	10	0.070	7	0.7	2.1	0.7	0.7	0	2.8	0	-	-	人力	×	車両	南	砂・石・岩盤平	×	×	短	低	2	0.030	3	0.6	0.6	0.6	0.6	0	0.6	0			

表 1.4-14 全踏調査結果一覧（八重山諸島地域-7）

重点 対策 区域名	番号		地点名	海岸長 (m)	海岸奥 行き (m)	H29年度全踏調査結果										チェーンソー		海岸での使用 可能運搬機材 ①:軽トラック ②:トラクター ③:リヤカー ④:一輪車 ×:なし	海岸から 一時 保管場 所への 運搬手 段	海岸の 向き	海岸基質	植生 帯	流木の 流失 防止 処置 の可 否	アクセス路			【参考】H23年度概況調査結果										
	区域 番号	海岸 番号				漂着物の内訳(m3)										作業 量 (本)	作業 時間							回収 方法	長さ	危険 度	数	海岸 10mあ たり ゴミ量 (m ³)	ゴミ 全量 (m ³)	漂着物の内訳(m3)							
						海岸 10mあ たり ゴミ量 (m ³)	ゴミ 全量 (m ³)	道がふさがり入れず																						発泡ス チロール	ペット ボトル	漁業 用 フイ	その他 のプラ スチック	ガラ ス金 属等	流木	その他	
								発泡ス チロール	ペット ボトル	漁業 用 フイ	その他 のプラ スチック	ガラ ス金 属等	流木	その他																							
西表島 北西部 海岸一帯	85	01	美田良浜	1400	5~10	0.500	70	0.7	1.4	0	0.7	0	67.2	0	50	16	人力	×	車両	西	砂	○	○	短	低	1	0.001	0.1	0.005	0.005	0.005	0.005	0	0.08	0		
		02	祖納南	120	15	0.008	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02	0	0.02	0	-	-	人力	③④	車両	西	砂	×	×	短	低	2	0.025	0.3	0.008	0.008	0.008	0.008	0	0.27	0		
		03	祖納西	15	2	道がふさがり入れず										-	1	人力	×	車両	西	石・大石	○	○	長	高	1	0.067	0.1	0.001	0.001	0.001	0.001	0	0.096	0	
		04	祖納北	300	15	0.667	20	2	2	0.4	0.6	0	15	0	30	8	人力	×	車両	北	砂	○	○	中	中	1	0.333	10	2	3	2	2	0	1	0		
		05	祖納	280	30	1.250	35	3.5	7	1.75	1.75	0	21	0	100	24	人力	③④	車両	北	砂	○	○	短	低	2	0.714	20	6	6	3	4	0	1	0		
		06	千立	610	25	0.049	3	0.075	0.075	0.075	0.075	0	2.7	0	-	-	人力	①②③④	車両	西	砂	△	△	短	低	2	0.008	0.5	0.025	0.025	0.025	0.025	0	0.4	0		
		07	トウドウマリ浜	1270	20	0.024	3	0.03	0.03	0.03	0.03	0	2.88	0	10	24	人力	①②③④	車両	北西	砂	○	○	短	低	1	0.002	0.2	0.002	0.002	0.002	0.002	0	0.192	0		
		08	月が浜	150	15	0.067	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.96	0	3	0.2	人力	②③④	車両	南西	砂・石	○	○	短	低	1	0.013	0.2	0.005	0.005	0.005	0.005	0	0.18	0		
		09	ウナリ崎北	70	5~10	0.143	1	0.01	0.01	0.01	0.01	0	0.96	0	1	0.5	人力	×	車両	西	砂	○	○	短	低	1	0.057	0.4	0.04	0.04	0.04	0.24	0	0.04	0		
		10	ミミキリの浜	260	10~30	0.769	20	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	19.8	0	100	24	人力	×	車両	北西	砂	○	○	中	中	1	0.019	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0	0.1	0		
		11	星砂海岸	830	20	1.084	90	4.5	4.5	4.5	4.5	0	72	0	50	2	人力	③④	車両	北	砂・岩盤平	○	○	短	低	1	0.422	35	10.5	7	3.5	7	0	7	0		
		12	中野海岸	1490	10	1.007	150	10.5	15	7.5	12	0	105	0	-	-	人力	③④	車両	北東	砂	○	○	短	低	5	0.805	120	36	36	12	24	0	12	0		
		13	まるまびーチ	70	5	0.571	4	0.1	0.1	0.1	0.1	0	3.6	0	10	2	人力	×	車両	北東	砂	○	○	短	低	1	1.429	10	3	3	2	1	0	1	0		
		14	上原港	50	5~10	1.600	8	0.8	0.24	0.16	0.4	0	6.4	0	30	8	人力	③④	車両	北東	砂	○	○	短	低	1	0.020	0.1	0.02	0.02	0.02	0.02	0	0.02	0		
		15	上原港東	320	5~20	1.094	35	1.75	5.25	1.75	5.25	0	21	0	30	8	人力	×	車両	北東	砂	○	○	短	高	1	0.688	22	4.4	2.2	2.2	2.2	0	11	0		
		16	船浦北	750	5	1.067	80	3.2	8	2.4	2.4	0	64	0	100	24	人力	③④	車両	北東	砂	○	○	短	低	1	0.333	25	7.5	7.5	5	2.5	0	2.5	0		
		17	船浦港東	290	15~25	0.690	20	2	4	2	2	0	10	0	20	4	人力	×	車両	北東	砂	○	○	短	低	1	0.862	25	5	10	3.75	5	0	1.25	0		
		18	船浦港	62	5	0.161	1	0.05	0.05	0.1	0.2	0	0.6	0	-	-	人力	×	車両	東	砂・石	○	○	短	低	1	0.968	6	1.2	0.6	1.2	1.8	0	1.2	0		

表 1.4-16 全踏調査結果一覧（八重山諸島地域-9）

重点 対策 区域名	番号		地点名	海岸 長 (m)	海岸奥 行き (m)	H29年度全踏調査結果										チェーンソー		海岸での使用 可能運搬機材 ①:軽トラック ②:トラクター ③:リヤカー ④:一輪車 ×:なし	海岸から 一時 保管場 所への 運搬手段	海岸の 向き	海岸基質	植生 帯	流木 の 流失 防止 処置 の可 否	アクセス路			【参考】H23年度概況調査結果									
	区 域 番 号	海 岸 番 号				漂着物の内訳(m3)										作 業 量 (本)	作 業 時 間							回 収 方 法	長 さ	危 険 度	数	海岸 10mあ たり ゴミ量 (m ³)	ゴミ 全量 (m ³)	漂着物の内訳(m3)						
						海岸 10mあ たり ゴミ量 (m ³)	ゴミ 全量 (m ³)	発泡ス チロー ル	ペット ボトル	漁業 用 フイ	その 他の プラ スチック	ガラ ス 金 属 等	流 木	その他	発泡ス チロー ル															ペット ボトル	漁業 用 フイ	その 他の プラ スチック	ガラ ス 金 属 等	流 木	その他	
																																				発泡スチロール
西表島 南西部 海岸一帯	88	01	鹿川湾	510	40~70	0.059	3	0.15	0.45	0.45	0.15	0	1.8	0	-	-	人力	×	船	南東	砂・大石	○	○	-	-	-	0.333	17	0.85	2.55	1.7	5.1	0	6.8	0	
		02	ヌバン浜	700	20	0.214	15	1.05	0.45	0.45	1.05	0	12	0	30	8	人力	×	船	北西	砂	○	○	-	-	-	0.286	20	4	4	4	2	0	6	0	
		03	イドマリ浜	450	15	0.667	30	6	3	1.5	1.5	0	18	0	30	8	人力	×	船	北	砂	○	○	-	-	-	1.111	50	15	15	10	5	0	5	0	
		04	網取	920	5~20	0.978	90	6.3	6.3	1.8	3.6	0	72	0	100	8	人力	×	船	北東	砂・岩盤凸凹	○	○	-	-	-	0.380	35	7	7	7	7	0	7	0	
		05	イダの浜	470	20	0.213	10	0.1	0.2	0.2	0.1	1	9.4	0	10	3	人力	③④	車両	北西	砂	○	○	短	低	1	0.064	3	0.15	0	0.15	0	0.3	2.4	0	
与那国島 北西部 海岸一帯	89	01	ナーマ浜	215	25	0.930	20	3	2	1	6	0	8	0	60	16	人力	②③④	車両	北	砂	○	○	短	低	2	0.837	18	1.8	1.8	1.8	3.6	0	9	0	
		02	ダンス浜	80	20	0.125	1	0.05	0.2	0.05	0.2	0	0.5	0	-	-	人力	③	車両	西	砂	○	○	短	低	1	0.063	0.5	0.025	0.025	0.025	0.025	0	0.4	0	
		03	空港	120	30		ゲート閉鎖で入れず										-	-	人力	-	-	北	岩盤凸凹	×	×											
		04	ナンタ浜	300	30	0.067	2	0.1	0.4	0.1	0.6	0	0.8	0	-	-	人力	①②③④	車両	北	砂	○	○	短	低	4	0.010	0.3	0.03	0.03	0.03	0.03	0	0.18	0	
		05	祖納港東	340	5~20	0.441	15	4.5	3	1.5	1.5	0	4.5	0	10	2	人力	×	車両	北	砂・岩盤平	×	×	短	低	1	0.500	17	5.1	3.4	1.7	1.7	0	5.1	0	
与那国島 北東部 海岸一帯	90	01	ツア浜	235	20~30	1.702	40	16	8	4	4	0	8	0	20	4	人力	×	船	北東	砂	○	○	長	高	1	2.128	50	15	10	10	10	0	5	0	
		02	ウブドゥマイ浜	430	30~40	1.860	80	20	16	20	8	0	16	0	100	24	人力	③	船	北東	砂	○	○	長	中	1	2.791	120	30	30	18	18	0	24	0	
		03	アリシ浜	500	10~30	0.800	40	12	8	8	8	0	4	0	10	2	人力	×	船	北	砂・大石 ・岩盤凸凹	○	○	長	高	1	1.000	50	12.5	12.5	7.5	7.5	0	10	0	
与那国島 南部 海岸一帯	91	01	ウバマ浜	150	100	0.133	2	0.1	0.1	0.1	0.1	0	1.6	0	10	2	人力	×	船	南	砂・石 ・岩盤凸凹	○	○	長	中	1	0.333	5	0.5	0.5	1.5	0.5	0	2	0	
		02	比川浜	950	10~30	0.042	4	0.2	0.2	0.2	0.2	0	3.2	0	-	-	人力	③④	車両	南	砂・石・大石 ・岩盤凸凹	○	○	短	低	3	0.042	4	0.4	0.4	0.4	0.4	0	2.4	0	
		03	養殖場	555	30	0.036	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0	0.4	0	-	-	人力	×	車両	南	砂・石・岩盤平 ・岩盤凸凹	×	×	短	低	2	0.036	2	0.4	0.4	0.4	0.4	0	0.4	0	
		04	カタブル浜	640	10~30	0.156	10	0.3	1	0.7	2	0	6	0	-	-	人力	×	車両	南	砂・岩盤平	○	○	短	低	2	0.078	5	0.5	0.5	0.5	0.5	0	3	0	