



金武湾第3タンクファームPFOS等流出に係る採水地点

令和3年6月14日(月)速報値

1. 場所：金武湾第3タンクファーム（うるま市字昆布）
2. 事故発覚：令和3年6月10日(木)
3. 採水日時：令和3年6月12日(土) 14:00～15:30頃
4. 分析機関：沖縄県衛生環境研究所



- ① 基地雨水排水路たまり水
- ② 基地雨水排水路合流前 ※対照点
- ③ 基地雨水排水路合流後
- ④ 赤田池橋 ※対照点
- ⑤ 天願橋

表. 県環境保全課水質調査結果

	PFOS	PFOA	PFOS + PFOA	PFHxS	6:2FTS
地点①	0.9	1.6	2.5	<0.5	<0.5
地点②	1.8	15	16	1.3	8.5
地点③	2.3	11	13	3.2	<0.5
地点④	24	16	40	13	5.5
地点⑤	28	16	44	13	10

対照点：事故の影響を受けない比較対象の地点

※画像は沖縄県地理情報システムより