

## 警備員・監視員時系列行動一覧表

時刻	発生事象	【奉神門中央監視室】		
		警備員A	警備員B	監視員C
2:34	奉神門中央監視室で人感センサーが発報する。		～目を覚ます。～	仮眠中
2:35		発報音を消して、遠隔警備会社へ侵入発報の報告と現場確認に行く旨を電話する。		
2:37:27		懐中電灯、鍵、解除キー及び無線機を持参し、奉神門から御庭を通り、正殿北口方面に向かい、懐中電灯で周辺を照らし、正殿北口付近を調査する。		
2:37:52		正殿北口のシャッターを解錠し、正殿内に入る。		
2:38:11 ～2:39:13	防犯カメラ（正殿7台、女官居室1台）の映像が順次切れる。	高低差2.2mの階段を上り、左に曲がって階段手前の消火栓の表示灯まで4～5mの所まで進み、黒煙を確認し、その時点で引き返す。		
2:39:27		正殿内から退出する。		
2:39:29		奉神門へ引き返す。		
2:40	正殿内の自動火災報知機が発報し、奉神門中央監視室の火災受信機盤の非常ベルが鳴動して、火災の発生を遠隔警備会社に自動通報する。	奉神門中央監視室に戻り、まず仮眠中の監視員Cを起こし、「正殿裏側から煙が出ている。」と伝える。	～窓から外を見る。～	警備員Aに起こされ、目を覚ます。
2:40:28		遠隔警備会社から連絡を受け、「正殿で煙が見える。」と伝え、「消防を呼びますか。」と聞かれ、「お願いします。」と答える。		直ちに正殿唐破風に向けたライトの照明スイッチを入れる。
2:41	遠隔警備会社が消防に通報する。			
2:42:11	正殿が黒煙で覆われ始める。			ヘルメットを被り、懐中電灯と消火器を持参し、奉神門中央監視室の部屋を出て、御庭を通り、正殿北口に向かう。
2:42:32				正殿北口で半開きのシャッターから建物内を覗き、その後、正殿北口から後之御庭に向かう。
2:42:43				後之御庭に到着する。
2:42:47	正殿東面北側の戸の横の隙間から煙が激しく噴き出す。			正殿東面を調査する。
2:42:54				正殿東面から引き返す。
2:43:05	正殿東面北側で何かが小さく発光する。			
2:43:09	正殿東面北側でフラッシュ発光が起きる。			
2:43:18		初期消火に向かう準備をしながら、警備員Bと役割分担について相談し、警備員Bに首里杜館防災センターへの応援要請を依頼する。	～警備員Aと役割分担について相談する。～	奉神門中央監視室に戻り、警備員らに119通報を依頼する。
2:44	正殿東面北側で断続的に1分近く発光が起きる。			
2:45頃	人感センサーが次々通信不良となる。			
2:46:33 ～2:46:34	正殿1階正面北側で赤く大きな発光が起きる。			設備会社業務責任者に対する緊急事態の連絡を行う。
2:46:35	正殿1階正面北側で赤く大きな発光が消える。			
2:46:46				再度、消火器を持参し、正殿北口に向かう。
2:46:59				再度、正殿北口で建物内を覗き、その後、正殿北口から後之御庭に向かう。
2:47:17	再度、正殿東面北側で発光が起きる。			正殿東面を通り、黄金御殿に向かう。

※ 「～～」で記載した警備員及び監視員の行動については、概ねの時間帯となっている。

※※ 上記時間帯においては、警備員Eは城郭外を巡回中であり、警備員D、警備員F及び監視員Gは仮眠中であったため、警備員A、警備員B及び監視員Cのみを記載する。

警備員・監視員時系列行動一覧表

時刻	発生事象	【奉神門中央監視室】			【二階御殿南側警備ボックス】	【首里杜館】			
		警備員A	警備員B	監視員C	警備員D	【防災センター】		【中央監視室】	
						警備員E	警備員F	監視員G	
2:47:38	正殿正面北側の建物内の出火が外から確認できる状態になる。	タオルで顔を覆い、消火器を持参して、再度、正殿北口に向かい、監視員Cを探す。	～首里杜館防災センターの警備員Eに連絡し、応援を要請する。～			警備員Bから「火災報知器が鳴っており、警備員Aと監視員Cが現場に向かってい	警備員Eに起こされ、目を覚まし、応援に行くように指示される。		
2:48:10	正殿内が明るくなる。	正殿北口から後之御庭に向かう。		黄金御殿を抜け、奥書院通路から城郭外に出て、消防車が到着する予定の二階御殿南側管理用ゲートに向かう。	仮眠中				
2:48:22		後之御庭から正殿北口に向かう。							
2:48:29	正殿正面北側の火が大きくなる。	監視員Cが奉神門中央監視室に戻っているかもしれないと思い、正殿北口から奉神門に引き返す。						～首里杜館地下駐車場のシャッターを開けたところ、消防隊員が向かって来る。～	～首里杜館地下駐車場において、バイクで二階御殿南側管理用ゲートへ応援に行くための準備を行う。～
2:48頃	消防が首里杜館防災センター前に到着する。								
2:48:54	正殿1階正面北側の断続的な火が消える。								
2:49:12	正殿1階正面北側で確認できた火が再び消える。			二階御殿南側警備ボックスに到着し、仮眠中の警備員Dを起こす。	監視員Cに起こされ、目を覚ます。			仮眠中	
2:49:14	遠隔警備会社が二階御殿南側管理用ゲートに到着する。		～モニターを監視し、首里杜館防災センターと複数回のやりとりを行う。～	消防車誘導のために、警備員Dと二階御殿南側管理用ゲートを開ける。	消防車誘導のために、監視員Cと二階御殿南側管理用ゲートを開ける。				
2:50:51	正殿正面北側から建物外へ勢いよく火が出る状態になる。					～警備員Bと複数回のやりとりを行うとともに、沖縄美ら島財団、常駐警備会社、他の警備員に対する電話連絡を行う。～	～向かって来た消防隊員を乗せた消防車両を二階御殿南側管理用ゲートまで誘導する。～		
2:50:52	正殿東面北側で発光が起きる。								
2:51	正殿東面北側の発光が消える。								
2:52:26		改めて、正殿北口の出火場所近くまで接近し、火元に向けて1本目の消火器を約30秒噴射する。							
2:53	警察が二階御殿南側管理用ゲートに到着する。								

警備員・監視員時系列行動一覧表

時刻	発生事象	【奉神門中央監視室】			【二階御殿南側警備ボックス】	【首里杜館】		【中央監視室】 監視員 G
		警備員 A	警備員 B	監視員 C	警備員 D	【防災センター】	警備員 F	
							警備員 E	
2:53:41		火災の様子を撮影する。	～モニターを監視し、首里杜館防災センターと複数回のやりとりを行う。～	警察から事情聴取を受ける。	警察から事情聴取を受ける。	～警備員 B と複数回のやりとりを行うとともに、沖縄美ら島財団、常駐警備会社、他の警備員に対する電話連絡を行う。～	～向かって来た消防隊員を乗せた消防車両を二階御殿南側管理用ゲートまで誘導する。～	仮眠中
2:53:56		2 本目の消火器を噴射するために、奉神門へ引き返す。						
2:54:46		正殿正面北側の出火場所近くまで接近し、火元に向けて 2 本目の消火器を噴射する。						
2:56:11		正殿北口に向かう。						
2:56:22	消防が二階御殿南側管理用ゲートに到着する。			到着した消防車両を誘導する。	到着した消防車両を誘導する。		消防車両を誘導しながら、二階御殿南側管理用ゲートに到着する。	
2:56:30		正殿北口のシャッターを下ろすも、熱くて最後まで閉めることができず、数十 cm が開いたままとなる。						
2:56:35		正殿北口から奉神門に引き返す。						
2:58頃	消防が二階御殿南側防火水槽に部署する。			警察から事情聴取を受ける。	警察から事情聴取を受ける。			

※ 「～ ～」で記載した警備員及び監視員の行動については、概ねの時間帯となっている。

## 各消防隊活動一覧表

[ ] 内は、各建築物の延焼開始時刻（推定）

No	出動隊名	車両	人員	北殿 延焼前 [3:51以前]	北殿 延焼後 [3:51ころ]	黄金御殿 延焼前後 [3:55ころ]	南殿・番所 延焼前後 [3:59ころ]	書院・鎖之間 延焼前後 [4:25ころ]	奉神門 延焼前後 [6:05~6:27ころ]
1	指揮隊	那覇指揮車	3	指揮・支援活動	指揮・支援活動	指揮・支援活動	指揮・支援活動	指揮・支援活動	指揮・支援活動
2	中央第一小隊	ポンプ 18号車	4	水利部署・中継送水	放水活動 北殿	放水活動 北殿	放水活動 北殿	放水活動 北殿	放水活動 奉神門
3	中央第二小隊	ポンプ 8号車	4	放水活動 正殿	放水活動 正殿	放水活動 黄金御殿	放水活動 南殿・番所	放水活動 書院・鎖之間	放水活動 二階御殿
4	首里第一小隊	ポンプ 2号車	4	放水活動 正殿	放水活動 北殿	放水活動 北殿	放水活動 北殿	放水活動 北殿	放水活動 奉神門
5	神原第一小隊	ポンプ 6号車	4	放水活動 正殿	放水活動 北殿	放水活動 北殿	放水活動 北殿	放水活動 北殿	放水活動 奉神門
6	神原第二小隊	ポンプ 12号車	3	放水活動 正殿	放水活動 正殿	放水活動 黄金御殿	放水活動 南殿・番所	放水活動 書院・鎖之間	放水活動 書院・鎖之間
7	西高度救助 第一小隊	工作 1号車	5	放水活動 正殿	指揮・支援活動	指揮・支援活動	指揮・支援活動	指揮・支援活動	指揮・支援活動
8	国場小隊	ポンプ 19号車	4	放水活動 正殿	放水活動 正殿	放水活動 黄金御殿	放水活動 南殿・番所	放水活動 書院・鎖之間	放水活動 書院・鎖之間
9	西第二小隊	ポンプ 1号車	3	放水活動 正殿	放水活動 正殿	放水活動 黄金御殿	放水活動 南殿・番所	放水活動 書院・鎖之間	放水活動 二階御殿
10	西第一小隊	ポンプ 16号車	4	水利部署・中継送水	放水活動 正殿	放水活動 黄金御殿	放水活動 南殿・番所	放水活動 書院・鎖之間・奥書院	放水活動 奥書院
11	安謝第一小隊	ポンプ 10号車	4	放水活動 黄金御殿	放水活動 黄金御殿	放水活動 黄金御殿	放水活動 南殿・番所	放水活動 書院・鎖之間	放水活動 二階御殿
12	小禄第一小隊	ポンプ 3号車	4	水利部署・中継送水	水利部署・中継送水	水利部署・中継送水	放水活動 南殿・番所	放水活動 奥書院・二階御殿	飛び火対応 城郭外
13	中央第五小隊	大型水槽 8号	2	—	—	—	現着 4:52	放水活動 北殿	放水活動 奉神門
14	神原第三小隊	ポンプ 11号車	4	—	—	—	現着 4:53	飛び火対応 県立芸大キャンパス裏	放水活動 書院・鎖之間・奥書院
15	神原第四小隊	特災1号	3	—	—	—	現着 5:11	指揮・支援活動	指揮・支援活動
16	首里第二小隊	ポンプ 13号車	4	—	—	—	現着 5:35	放水活動 北殿	放水活動 奉神門
17	中央第三小隊	資機材 搬送車2号	2	—	—	—	現着 5:50	放水活動 北殿	放水活動 奉神門
18	中央第三小隊	燃料補給車	3	—	—	—	現着 5:50	放水活動 北殿	放水活動 奉神門
19	中央第四小隊	ポンプ 14号車	4	—	—	—	現着 6:20	放水活動 北殿	放水活動 北殿
20	西第三小隊	資機材 搬送車	4	—	—	—	現着 6:05	放水活動 書院・鎖之間	放水活動 奉神門・二階御殿
21	西高度救助 第三小隊	水難救助車	5	—	—	—	現着 6:05	放水活動 書院・鎖之間	放水活動 奉神門
22	西高度救助 第二小隊	ポンプ 17号車	5	—	—	—	現着 6:05	放水活動 番所	放水活動 北殿・奉神門
23	中央第六小隊	大型水槽 1号	4	—	—	—	現着 6:37	—	放水活動 奉神門
24	小禄第二小隊	救急 12号車	3	—	—	—	現着 6:30	—	放水活動 北殿
25	中央第七小隊 (消防活動 二輪隊)	消防活動 二輪車1号	1	—	—	—	現着 6:27	指揮・支援活動	情報収集・連絡活動
26	中央第七小隊 (消防活動 二輪隊)	消防活動 二輪車2号	1	—	—	—	現着 6:27	指揮・支援活動	情報収集・連絡活動
27	指揮第二小隊	後方支援車	4	—	—	—	—	—	現着 8:05
28	神原第五小隊	災害対応 多目的車	11	—	—	—	—	—	現着 13:50
29	西第四小隊	ポンプ 15号車	4	—	—	—	—	—	現着 14:40
30	安謝第二小隊	救急 12号車	4	—	—	—	—	—	現着 14:40

※上段：主たる活動内容 下段：消火対象建物