

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その1)



(1/200,000)



(1/25,000)

様式-1(急)
土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
位置図

自然現象の種類

急傾斜地の崩壊

区域番号

I-158

区域名


吉原(7)-1

所在地

沖縄県北谷町字吉原

この地図は、国土地理院の承認を得て、同院発行の20万分の1・2万5千分の1の地形図を複製したものである。(承認番号(複製)R 6JHf 469)

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その1)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域

土砂災害防止法
施行令第三条の
基準に該当する
区域

土石等の(移動)高さが1m以下の場合、
土石等の移動による力が100kN/mを超える区域
土石等の堆積の高さが3mを超える区域
それ以外の区域



十

縮尺

1:2,500

自然現象
の種類

告示番号

告示年月日

急傾斜地の崩壊

箇所番号

箇所名


所在地

I-158

吉原(7)

北谷町字吉原

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その2-1)



図中の数字は横断測線番号を示す

様式-2-1(急)

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域
区域図(その2)

土砂災害防止法施行令第二条の基準に該当する区域	
土砂災害防止法施行令第三条の基準に該当する区域	
それ以外の区域	

土	
縮尺	1:2,500

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
告示番号	
告示年月日	

箇所番号	I-158
箇所名	吉原(7)
所在地	北谷町字吉原

土砂災害警戒区域等の指定の公示に係る図書(その3)(案)

横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力				横断測線の区間	土石等の移動により建築物の地上部に作用すると想定される力				土石等の堆積により建築物の地上部に作用すると想定される力			
	土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域			土石等の(移動)高さが1m以下の場合、土石等の移動による力が100kN/m ² を超える区域		それ以外の区域		土石等の堆積の高さが3mを超える区域		それ以外の区域	
	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)		力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)	力の大きさのうち最大のもの(kN/m ²)	土石等の高さ(m)
1 ~ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	27 ~ 28	-	-	80.91	1.00	-	-	9.80	1.83
2 ~ 3	-	-	-	-	-	-	-	-	28 ~ 29	-	-	80.91	1.00	-	-	9.64	1.80
3 ~ 4	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
4 ~ 5	-	-	64.79	1.00	-	-	12.50	2.34	~								
5 ~ 6	-	-	93.33	1.00	-	-	13.42	2.51	~								
6 ~ 7									~								
7 ~ 8	-	-	98.22	1.00	-	-	10.90	2.04	~								
8 ~ 9									~								
9 ~ 10	-	-	98.22	1.00	-	-	13.45	2.51	~								
10 ~ 11	-	-	46.43	1.00	-	-	13.24	2.47	~								
11 ~ 12	-	-	93.45	1.00	-	-	12.85	2.40	~								
12 ~ 13	-	-	93.45	1.00	-	-	11.75	2.20	~								
13 ~ 14	-	-	93.77	1.00	-	-	13.33	2.49	~								
14 ~ 15	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
15 ~ 16	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
16 ~ 17	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
17 ~ 18	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
18 ~ 19	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
19 ~ 20	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
20 ~ 21	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
21 ~ 22	-	-	-	-	-	-	-	-	~								
22 ~ 23	-	-	79.35	1.00	-	-	10.74	2.01	~								
23 ~ 24	-	-	81.73	1.00	-	-	10.74	2.01	~								
24 ~ 25	-	-	83.25	1.00	-	-	8.69	1.62	~								
25 ~ 26	-	-	83.25	1.00	-	-	9.35	1.75	~								
26 ~ 27	-	-	83.15	1.00	-	-	9.80	1.83	~								

様式-3(急) 建築物の構造の規制に必要な衝撃に関する事項	自然現象の種類	急傾斜地の崩壊	箇所番号	I-158
	告示番号		箇所名	吉原(7)
	告示年月日		所在地	北谷町字吉原