


101 管理室1 (設備状況写真-2)



ツインエアコン(ACP-1)



照明



インダクトファン(FE-1)



天井換気扇(FE-2)



天井埋込型スピーカー



差動式スポット型感知器



ツインエアコン(ACP-1)リモコン



スイッチ



音量調節器



TEL用端子盤



LAN用端子盤




コンセント・TV用端子盤



壁付型リモートマイクコンセント

111男子ロッカー・シャワー室（設備状況写真-1）



銘板



男子シャワー室入口



スイッチ



防滴型スピーカー



コンセント



消火器案内板



消火器



照明



洗面カウンター ①



洗面カウンター ②



手洗器(オーバーカウンター式)



障害者用手洗器



洗面カウンター ③

111男子ロッカー・シャワー室（設備状況写真-2）



シャワー室配置状況



コインシャワーユニット



コインシャワーユニット



排水ユニット



ベンチ ①



ベンチ ②



ロッカー・ベンチ ①



ロッカー・ベンチ ②

113 男子トイレ (設備状況写真-1)



銘板



男子トイレ入口



男子トイレ入口



FDL18W



スイッチ



消火器案内板



消火器・コンセント



防滴型スピーカー



照明 ①



照明 ②



鏡



手洗器(オーバーカウンター式)



洗面カウンター

113 男子トイレ (設備状況写真-2)



小便器・固定手すり



小便器



大便器配置状況



小便器配置状況



ベビーチェア



障害者用大便器




洋風大便器



和風大便器

サービス棟 R 階 詳細図 (1)
 屋根 根 伏 図




サービス棟 R階 現場写真(1)



屋上設備状況




トップライト



トップライトB

サービス棟 R階 現場写真(2)



屋上点検口



ストレートホーンスピーカー




アンテナ ①



アンテナ ②

サービス棟 スロープ 詳細図



サービス棟 スロープ 現場写真(1)



右側面



右側面



右側面



手摺り