

牡丹、獅子、唐草花紋

- 1.首里城正殿一樓中央入口的上方，裝飾著牡丹唐草花紋的雕刻。
- 2.在令和的復興時，根據新發現的老照片，更改為裝飾有3朵牡丹和1對獅子的雕刻。
- 3.分析老照片並繪製草圖，製作樹脂原型和進行試雕，
- 4.確認雕刻的深度與唐草的深淺並加以完成。