

令和 7 年台風第26号及び前線の影響に伴う大雨災害  
被害状況

令和 7 年11月14日

沖縄県災害対策本部 総括情報部

## 1 災害の概要及び体制

沖縄地方では、台風第26号（のちに与那国島沖で温帯低気圧に変化）や前線に流れ込む暖かく湿った空気の影響で、11月14日にかけて大気の状態が非常に不安定となった。

このため、沖縄県では11日17時32分に災害情報連絡室を設置、同日17時50分には沖縄県災害警戒本部に格上げして災害への最大限の警戒にあたった。

沖縄県全域で大雨となるほか、12日には宮古島市、石垣市及び竹富町（小浜島）において竜巻又は突風が発生した。

さらに、沖縄本島地方では、13日夜遅くから14日未明にかけて、線状降水帯の発生可能性が高まったことから、13日16時に沖縄県災害対策本部に格上げして対応した。

線状降水帯は発生しなかったものの、11日00時の降り始めから14日04時までの降水量が、久米島町謝名堂416.5ミリ、国頭村奥357.0ミリ、東村平良251.0ミリなど大雨を観測した。

降り始め（11日00時）から14日04時までの  
降水量（アメダスによる速報値）

### ○沖縄本島地方


|         |         |
|---------|---------|
| 久米島町謝名堂 | 416.5ミリ |
| 国頭村奥    | 357.0ミリ |
| 久米島空港   | 264.0ミリ |
| ※欠測値含む  |         |
| 東村平良    | 251.0ミリ |
| 国頭村比地   | 248.5ミリ |

### ○八重山地方

|        |         |
|--------|---------|
| 与那国町祖納 | 234.0ミリ |
| 与那国空港  | 204.5ミリ |
| 竹富町上原  | 191.5ミリ |
| 石垣市川平  | 138.5ミリ |
| 石垣空港   | 104.0ミリ |

### ○宮古島地方

|        |         |
|--------|---------|
| 下地島空港  | 106.5ミリ |
| 宮古島市下里 | 93.0ミリ  |
| 多良間空港  | 84.0ミリ  |
| 宮古空港   | 77.0ミリ  |
| 宮古島市新城 | 67.5ミリ  |



## 2 被害状況（14日08時00分現在）



### 人的被害

被害情報なし



### 住家被害

被害情報なし



### 非住家・公共施設等被害

被害情報なし



### 道路・車両等被害

路肩崩壊 林道2か所（国頭村）

道路冠水 多数（小規模なものを含め県内各地）

車両被害 複数（石垣市・竹富町など）



### 土砂災害


土砂崩れ 2か所（国頭村林道・宜野湾市）



### その他の被害


窓ガラス等破損 1件（石垣市 県営団地）

倒木 複数（宮古島市・石垣市・竹富町）





## 2 被害状況（14日08時00分現在）



県営林道 大国線  
路肩崩壊 30m（通行可）

道路冠水（一部）  
沖縄県道9号線 半崎トンネル — 大保大橋間

土砂崩れ（宜野湾市大山）



県営林道 奥与那線  
路肩崩壊



県営林道 奥与那線  
土砂崩れによる道路閉塞


※上記写真と近い場所



県営林道 奥与那線  
土砂崩れによる道路閉塞

※上記写真の近接写真

## 2 被害状況（14日08時00分現在）



竹富町  
車両損傷・倒木



石垣市 県営団地  
竜巻による倒木



石垣市 県営団地  
竜巻による車両横転



石垣市 県営団地  
竜巻による窓ガラス等破損